

Protocollo numero 0003355/2023 del 21/06/2023 ore 09:51:26

POSTA CERTIFICATA: PON "Cablaggio strutturato [...]" | Collaudo finale - c.a. RUP e DSGA | Integrazione

"PER CONTO DI: MARIOLUIGI.SERA@INGPEC.EU" (posta-certificata@pec.aruba.it)
A: frtf06000c@pec.istruzione.it

RICEVUTO il 21/06/2023
08:42:01




Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/06/2023 alle ore 08:41:59 (+0200) il messaggio
"PON "Cablaggio strutturato [...]" | Collaudo finale - c.a. RUP e DSGA | Integrazione" è stato inviato da
"marioluigi.sera@ingpec.eu"
indirizzato a:
frtf06000c@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21010.20230621084159.24405.511.1.54@pec.aruba.it

4 allegati

- daticert.xml
- postacert.eml
- 27_collaudo_pon_cs.pdf.p7m
- smime.p7s



Integrazione al collaudo (rif. Doc. 30 gennaio 2023)

Mod. RS Rev. 1 del 10.09.2009

INCARICO: Ricevuto il 05 maggio 2022 - **PON/FESR "13.1.1A-FESRPON-LA-2021-294"**

Riferimenti: prot. n° 0002945/2022

INCARICATO DEL PROGETTO:
prof. Mario Sera

Data aggiornamento:
21 giugno 2023

Sede di installazione: sede dell'Istituto ITIS don Morosini -
Ferentino

ID foglio: 27

Descrizione: verifica della corrispondenza, specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.

PREMESSA

Il professionista ha ricevuto incarico formale dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Claudia Morgia (riferimenti su indicati).

Premesso inoltre che:

- Il professionista ha ricevuto il documento di fine lavori in data **16 dicembre u.s.**;
- E' stato redatto un primo SAI il **16 gennaio 2023** (con indicazioni di non conformità);
- Si sono svolte due riunioni di coordinamento con i vari referenti (verbali inviati al protocollo dell'Istituto) nei giorni **24 gennaio e 26 gennaio u.s.**;
- Sono stati svolti ulteriori 7 sopralluoghi (22 dicembre 22 - 9 gennaio 23 - 10 gennaio 23 - 17 gennaio 23 - 19 gennaio 23 - 26 gennaio 23);
- E' stato redatto ed inviato il documento di collaudo in data **30 gennaio 2023**;

considerato che:

- Il professionista ha ricevuto i documenti oggetto delle non conformità (cfr collaudo del 30 gennaio 2023) in data **07 giugno 2023**;
- La certificazione per eventuali interventi di adeguamento (DICO) dell'impianto pre-esistente non è stata consegnata in quanto NON sono stati eseguiti interventi sull'impianto;
- E' stata svolta un'ulteriore riunione di coordinamento nell'ufficio di Presidenza dell'Istituto il giorno **20 giugno 2023** alla presenza della Dirigente dott.ssa Marone, del sottoscritto, del prof. Mignardi, del sig. Genovesi e del sig. Maini (verifica della rispondenza dei documenti ricevuti);

Tutto ciò premesso **si certifica che le non conformità indicate nel documento di collaudo (mancanza della documentazione su indicata) possono considerarsi risolte.**

Aggiornamento: 21 giugno 2023

ing. Mario Sera